

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD	VILLAHERMOSA	CARRIZAL	PARRILLA	LA ISLA I	LA ISLA II	GAVIOTAS I	GAVIOTAS II	DOS MONTES "TINTILLO"	PUEBLO NUEVO	CHILAPA	MAJAHUA	ALVARADO GUARDACOSTA	ACACHAPAN Y COLMENA 3RA.	AZTLAN 1RA.	AZTLAN 2DA.	AZTLAN 3RA.	PALOMILLAL (AZTLAN 5TA.)	ISMATE Y CHILAPILLA 1RA.	TOTAL	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CAPTACION																						433
1	MANTENIMIENTO MECANICO PREVENTIVO EN EQUIPO DE BOMBEO	MANTTO.	46	23	11	6	5		14		3		1	6	2		3	1		1	122	
2	MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO EN EQUIPO DE BOMBEO	MANTTO.	39	17	11	6	5		14		3		1	6	2		3	1		1	109	
3	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PREVENTIVO	MANTTO.	45	20	10	6	5		13		3		1	6	2		3	1		1	116	
4	MANTENIMIENTO ELECTRICO CORRECTIVO	MANTTO.	39	14	10	4	4		6		2		1	3			2	1			86	
5	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO	PIEZA																				
6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LA CAPTACIÓN	M²	36	12	15	8	2	5	11	4	3			1				4			101	
MANTENIMIENTOS Y/O REPARACIONES EN MODULOS DE PROCESO																						88
7	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FLOCULADORES	MANTTO.	22	2			2		3		1			2							32	
8	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SEDIMENTADORES	MANTTO.	4	1		3	1		3		1			1							14	
9	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FILTROS	MANTTO.	9	1		3	1														14	
10	MANTENIMIENTO DE VALVULAS	PIEZA	2	1	1	6	1		10		1			2	2		1			1	28	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE BOMBEO EN CISTERNA																						215
11	MANTENIMIENTO MECANICO PREVENTIVO EN EQUIPO DE BOMBEO	MANTTO.	25	13	2	5		1	10	2	1			3	1		2	1			66	
12	MANTENIMIENTO MECANICO CORRECTIVO EN EQUIPO DE BOMBEO	MANTTO.	23	7	2	1		1	3		1			3	1		1	1			44	
13	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO PREVENTIVO	MANTTO.	23	16	3	6		1	4	2	1			2	1		2	1			62	
14	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO CORRECTIVO	MANTTO.	21	7	4	2		1	3		1			2			1	1			43	
15	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN CISTERNA DE BOMBEO	ACCION	40	35	24	30	12	6	34	10	10	0	2	11	4	0	8	4	0	2	232	