

INDICADORES DE GESTIÓN

| ACTIVIDADES | UM | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|
| ASEO DE FUENTES | ACCIÓN | 11 | 17 | 27 | 55 |
| CHAPEO DE ÁREAS VERDES | M ² | 302,400 | 275,100 | 373,300 | 950,800 |
| DERRIBO DE ÁRBOL | ÁRBOL | 10 | 47 | 77 | 134 |
| DESHIERBE DE PLANTAS | PLANTAS | 651 | 2 | 5 | 658 |
| LIMPIEZA DE AREAS VERDES | M ² | 155,600 | 13 | 373,300 | 528,913 |
| MANTENIMIENTO A MONUMENTOS | PIEZA | 2 | 63 | 0 | 65 |
| PODA DE ÁRBOLES | ÁRBOL | 251 | 68 | 142 | 461 |
| RECOLECCIÓN DE BASURA | VIAJE | 24 | 344 | 0 | 368 |
| | | | | | 0 |
| LIMPIEZA DE PARQUES | ACCIÓN | 2 | 48 | 48 | 98 |
| LIMPIEZA DE FUENTES | ACCIÓN | 11 | 17 | 27 | 55 |
| MATERIAL QUE SE REQUIRIÓ PARA EL MANTENIMIENTO | | | | | |
| CAMBIO DE FOCOS | PIEZA | - | 3 | 42 | 45 |
| CAMBIO DE BALASTRO | PIEZA | - | 3 | 25 | 28 |
| CAMBIO DE FOTOCELDA | PIEZA | - | - | - | 0 |
| CAMBIO DE BASE PARA FOTOCELDA | PIEZA | - | - | - | 0 |
| CAMBIO DE CONECTOR | PIEZA | - | - | - | 0 |
| CAMBIO DE SOQUET | PIEZA | - | - | - | 0 |
| CAMBIO DE FUSIBLE | PIEZA | - | - | - | 0 |
| CAMBIO DE CIRCUITO REHABILITADO | PIEZA | - | - | - | 0 |
| CAMBIO DE CABLE | MTS | | 90 | 90 | 180 |
| LIMPIEZA EN GENERAL: | | | | | |
| BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO | ML | - | | - | 0 |
| RECOLECCIÓN DE BASURA | TONELADAS | - | | 408 | 408 |
| CHAPEO Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES | M ² | - | | - | 0 |
| PIPA DE AGUA | VIAJES | 23 | | 63 | 86 |
| PINTURA Y HERRERÍA | ACCIÓN | 64 | | - | 64 |
| ALBAÑILERÍA | ACCIÓN | 669 | | - | 669 |