

No.	PLANTA POTABILIZADORA	ANALISIS DE AGUA	ANALISIS DE SULFATO		ANALISIS DE:	
		SALIDA	LIQUIDO	GRANULADO	POLIMERO	HIPOCLORITO
1	VILLAHERMOSA	238	27	0	0	0
2	CARRIZAL	10	3	0	0	0
3	PARRILLA	10	0	0	0	0
4	LA ISLA I	6	0	1	0	0
5	LA ISLA II	16	0	0	0	0
6	GAVIOTAS I	10	1	0	0	0
7	GAVIOTAS II	12	1	0	0	0
8	POBLADO DOS MONTES	16	0	0	0	0
9	VILLA PUEBLO NUEVO	6	0	0	0	0
10	CHILAPA	12	0	0	0	0
11	MAJAHUA	18	0	0	0	0
12	ALVARADO GUARDACOSTA	20	0	0	0	0
13	ACACHAPAN Y COLMENA 3RA.	2	0	0	0	0
14	ALMACEN GENERAL	0	23	1	9	5
<b>TOTAL</b>		<b>376</b>	<b>55</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>5</b>