

**DEPARTAMENTO ZONA RURAL
CONCENTRADO DE ACTIVIDADES**

NUM	ACTIVIDAD	ACUMULADO ENERO - JUNIO DE 2017					ACUMULADO ENERO - MARZO DE 2017					ACUMULADO ABRIL - JUNIO DE 2017				
		CANTIDAD	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	LOCALIDADES ATENDIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	LOCALIDADES ATENDIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	LOCALIDADES ATENDIDAS
AGUA POTABLE																
1	REPARACIÓN DE FUGAS EN TOMAS DE A.P.	560	TOMAS			87		310	TOMAS			64	250	TOMAS		
2	REPARACIÓN DE FUGAS EN LÍNEAS DE A.P. DE 2" Ø A 20" Ø	181	REP.			69		112	REP.			51	69	REP.		
3	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE A.P.	35	TOMAS			10		3	TOMAS			2	32	TOMAS		
4	INSTAL. DE TUBERÍAS DE A.P. POR AMPLIACIÓN O MODIF.	4	AMP.	414	M.L.	4		2	AMP.	186		2	2	AMP.	228	M.L.
5	INSTALACIÓN DE VÁLVULA EN RED DE A.P.	3	PZA.			3		2	PZA.			2	1	PZA.		
6	CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS	3	PZA.			3		1	PZA.			1	2	PZA.		
7	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE	1	ACCION			1		0	ACCION			0	1	ACCION		
8	INSTALACION DE TAPA EN CAJA DE VÁLVULAS	3	PZA.			3		1	PZA.			1	2	PZA.		
9	MANTTO. ELECTROMECAÁNICO CORRECTIVO EN POZO PROF.	48	MANTTO.			16		14	MANTTO.			9	34	MANTTO.		
10	MANTTO. ELECTROMECAÁNICO CORRECTIVO EN POZO SOMERO	19	MANTTO.			7		3	MANTTO.			2	16	MANTTO.		
11	MANTTO. ELECTROMECC. EN CISTERNA DE REBOMBEO	13	MANTTO.			8		5	MANTTO.			5	8	MANTTO.		
SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO																
12	REP. DE HUNDIMIENTOS EN DRENAJES SANITARIOS	6	HUND.	218.75	M.L.	5		5	HUND.	137.75	M.L.	4	1	HUND.	81	M.L.
13	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	3	POZO			1		2	POZO			1	1	POZO	0	
14	INSTALACIÓN DE TAPAS PARA POZOS DE VISITA	16	PZA.			9		9	PZA.			6	7	PZA.	0	
15	INSTALACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES	3	REJILLA			3		1	REJILLA			1	2	REJILLA	0	
16	MANTTO. ELECTROMECAÁNICO CORRECTIVO EN CÁRCAMO	52	MANTTO.			20		23	MANTTO.			15	29	MANTTO.	0	
17	DESAZOLVE CON EQUIPO ALMEJA	34	POZO DE VISITA			4		0	POZO DE VISITA				34	POZO DE V.	0	
		5	CARCAMO	18.5	M3	5		2	CARCAMO	7	M3	2	3	CARCAMO	11.5	M3
		13	REJILLA			3		0	REJILLA				13	REJILLA	0	
18	ATENCIÓN VÍA MODULO: DEMANDAS DE DESAZOLVE CON EQUIPO VACTOR EN LA RED DE DRENAJE,	1,333	POZO DE VISITA	83,854	M.L.	71		898	POZO DE VISITA	56,028	M.L.	55	435	POZO DE V.	27,826	M.L.
		320	DESCARGA				181	DESCARGA	139				DESCARGA			
		33	REJILLA				16	REJILLA	17				REJILLA			
19	DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA	34	FOSA SÉPTICA	293.77	M3	8		15	FOSA SÉPTICA	161.71	M3	4	19	FOSA SÉPTICA	132.06	M3
20	PROGRAMA INTEGRAL DE DESAZOLVE CON EQUIPO VACTOR EN LA RED DE DRENAJE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DIC. DE 2017	1,266	POZO DE VISITA	75,930	M.L.	28		0	POZO DE VISITA	0	M.L.	0	1,266	POZO DE V.	75,930	M.L.
		66	DESCARGA				0	DESCARGA	66				DESCARGA			
		136	REJILLA				0	REJILLA	136				REJILLA			
		1	FOSA SÉPTICA				8.00		1				FOSA SÉPTICA	0.00		