

**DEPARTAMENTO ZONA RURAL**  
**CONCENTRADO DE ACTIVIDADES**

NUM	ACTIVIDAD	ACUMULADO DEL 02 DE ENERO AL 22 DE MARZO DE 2017					SEMANA DEL 23 AL 30 DE MARZO DE 2017					TOTAL ACUMULADO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2017				
		CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	LOCALIDADES ATENDIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	LOCALIDADES ATENDIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	LOCALIDADES ATENDIDAS
<b>AGUA POTABLE</b>																
1	REPARACIÓN DE FUGAS EN TOMAS DE A.P.	287	TOMAS			62	23	TOMAS			11	310	TOMAS			64
2	REPARACIÓN DE FUGAS EN LÍNEAS DE A.P. DE 2" Ø A 20" Ø	87	REP.			48	25	REP.			10	112	REP.			51
3	INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE A.P.	3	TOMAS			2		TOMAS				3	TOMAS			2
4	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE A.P. POR AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN	2	AMP.	186	M.L.	2		AMP.				2	AMP.	186	M.L.	2
5	INSTALACIÓN DE VÁLVULA EN RED DE A.P.	2	PZA.			2		PZA.				2	PZA.			2
6	CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS	1	PZA.			1		PZA.				1	PZA.			1
7	INSTALACION DE TAPA EN CAJA DE VÁLVULAS	1	PZA.			1		PZA.				1	PZA.			1
8	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CORRECTIVO EN POZO PROFUNDO	12	MANTTO.			9	2	MANTTO.			2	14	MANTTO.			9
9	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CORRECTIVO EN POZO SOMERO	3	MANTTO.			2		MANTTO.				3	MANTTO.			2
10	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CORRECTIVO EN CISTERNA DE REBOMBEO	3	MANTTO.			3	2	MANTTO.			2	5	MANTTO.			5
<b>SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO</b>																
11	REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN DRENAJES SANITARIOS	4	HUND.	124.2	M.L.	3	1	HUND.	13.55	M.L.	1	5	HUND.	137.75	M.L.	4
12	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA	1	POZO			1	1	POZO			1	2	POZO			1
13	INSTALACIÓN DE TAPAS PARA POZOS DE VISITA	9	PZA.			6		PZA.				9	PZA.			6
14	INSTALACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES	1	REJILLA			1		REJILLA				1	REJILLA			1
15	DESZOLVE CON EQUIPO ALMEJA	2	CÁRCAMO	7	M3	2		CARCAMO		M3		2	CARCAMO	7		2
16	MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO CORRECTIVO EN CÁRCAMO	16	MANTTO.			11	7	MANTTO.			5	23	MANTTO.			15
<b>DESZOLVE DE DRENAJES CON EQUIPO VECTOR "DEMANDAS"</b>																
17	DESZOLVE CON EQUIPO VECTOR EN LA RED DE DRENAJE	839	POZO DE VISITA	52,240	M.L.	52	59	POZO DE VISITA	3,788	M.L.	12	898	POZO DE VISITA	56,028	M.L.	55
		162	DESCARGA				19	DESCARGA				181	DESCARGA			
		16	REJILLA					REJILLA				16	REJILLA			
18	DESZOLVE DE FOSA SÉPTICA CON EQUIPO VECTOR	13	FOSA SÉPTICA	141.71	M3	2	2	FOSA SÉPTICA	20	M3	2	15	FOSA SÉPTICA	161.71	M3	4
<b>DESZOLVE DE DRENAJES CON EQUIPO VECTOR "PROGRAMA INTEGRAL"</b>																
19	DESZOLVE CON EQUIPO VECTOR EN LA RED DE DRENAJE	424	POZO DE VISITA	24,371	M.L.	10	119	POZO DE VISITA	7,417	M.L.	2	543	POZO DE VISITA	31,788	M.L.	12
		13	DESCARGA				7	DESCARGA				20	DESCARGA			
		71	REJILLA				12	REJILLA				83	REJILLA			