

Relación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que funcionan como Estaciones de Bombeo, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2015

No.	Nombre	Ubicación	Comunidades Beneficiadas	Tipo de Proceso	Nivel de Tratamiento	Capacidad de Bombeo	Cuerpo Receptor	Situación Actual	Horario de Operación	Vol. Mensual tratado	Hab. Benef.	Observación
1	Río Viejo 3ra. Sección.	R/a Río Viejo 2da. Secc.		Físico	Primario	10	PTAR's Sureste (CEAS)	Operación			1,910	
2	Lomas de Ocuiltzapotlan II Km 15	Fracc. Lomas II km 15 de Villa Ocuiltzapotlan		Físico	Primario	30	PTAR's Macultepec	Operación			2,220	
3	Lomas de Ocuiltzapotlan I Km 17	Fracc. Lomas I km 17 de Villa Ocuiltzapotlan		*	*	30	PTAR's Macultepec	Operación			1,250	
4	ISSET	Fracc. Isset		*	*	30					1,400	
5	Las Rosas	Fracc. Las Rosas		*	*	30	PTAR's Macultepec	Operación			5,907	
6	Macultepec	Villa Macultepec		*	*	*	PTAR's Macultepec	Rehabilitación por parte de CEAS			50,000	
7	Buena Vista 2da.	R/a Buena Vista 2da. Secc de Tamulte de las Sábanas		*	*	10	PTAR's Buena Vista 2da.	Operación			350	
8	Tabasco 2000	Paseo Tabasco Ezq. Periferico Carlos Pellicer Camara	Fracc. Multiocenta y Fracc. La Choca.	Biológico	Secundario	0	Río Carrizal	Fuera de Servicio	24	51840	5,000	
<b>TOTAL</b>											<b>63,037</b>	