

Relación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que funcionan como Estaciones de Bombeo.

PERIODO: ABRIL, MAYO, JUNIO

No.	Nombre	Ubicación	Comunidades Beneficiadas	Tipo de Proceso	Nivel de Tratamiento	Capacidad de Bombeo	Cuerpo Receptor	Situación Actual	Horario de Operación	Vol. Mensual tratado	Hab. Benef	Observación
1	Río Viejo 3ra. Sección.	R/a Río Viejo 2da. Secc.		Físico	Primario	10	PTAR's Sureste (CEAS)	Operación			1,910	
2	Lomas de Ocuilzapotlan II Km 15	Fracc. Lomas II km 15 de Villa Ocuilzapotlan		Físico	Primario	30	PTAR's Macultepec	Operación			2,220	
3	Lomas de Ocuilzapotlan I Km 17	Fracc. Lomas I km 17 de Villa Ocuilzapotlan		*	*	30	PTAR's Macultepec	Operación			1,250	
4	ISSET	Fracc. Isset		*	*	30					1,400	
5	Las Rosas	Fracc. Las Rosas		*	*	30	PTAR's Macultepec	Operación			5,907	
6	Macultepec	Villa Macultepec		*	*	*	PTAR's Macultepec	Rehabilitación por parte de CEAS			50,000	
7	Buena Vista 2da.	R/a Buena Vista 2da. Secc de Tamulte de las Sábanas		*	*	10	PTAR's Buena Vista 2da.	Operación			350	
8	Tabasco 2000	Paseo Tabasco Ezq. Periferico Carlos Pellicer Camara	Fracc. Multiochenta y Fracc. La Choca.	Biológico	Secundario	0	Rio Carrizal	Fuera de Servicio	24	51840	5,000	
TOTAL											63,037	