



**Relación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que funcionan como Estaciones de Bombeo.**

**PERIODO: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016**

No.	Nombre	Ubicación	Comunidades Beneficiadas	Tipo de Proceso	Nivel de Tratamiento	Capacidad de Bombeo LPS	Cuerpo Receptor	Situación Actual	Horario de Operación	Volumen mensual Desalojado en M <sup>3</sup>	Hab. Benef	Observación
1	Río Viejo 3ra. Sección.	R/a Río Viejo 2da. Secc.		Físico	Primario	10	PTAR's Sureste (CEAS)	Operación	10	10800	1.910	
2	Lomas de Ocuilzapotlan II Km 15	Fracc. Lomas II km 15 de Villa Ocuilzapotlan		Físico	Primario	30	PTAR's Macultepec	Operación	24	62640	2.220	
3	Lomas de Ocuilzapotlan I Km 17	Fracc. Lomas I km 17 de Villa Ocuilzapotlan		*	*	30	PTAR's Macultepec	Operación	24	62640	1.250	
4	ISSET	Fracc. Isset		*	*	30		Operación	24	62640	1.400	
5	Las Rosas	Fracc. Las Rosas		*	*	30	PTAR's Macultepec	Operación	24	62640	5.907	
6	Macultepec	Villa Macultepec		*	*	20	PTAR's Macultepec	Rehabilitación por parte de CEAS	24	51840	50.000	
7	Buena Vista 2da.	R/a Buena Vista 2da. Secc de Tamulte de las Sábanas		*	*	10	PTAR's Buena Vista 2da.	Operación	10	10800	350	
<b>TOTAL</b>						<b>160</b>				<b>324000</b>	<b>63.037</b>	